



Information Produits

Weller®

WXR 3031

Numéro de commande : **T0053502699**

Stations de réparation

Bloc d'alimentation WXR 3, avec fer à air chaud WXHAP 200 (200 W/24 V), fer à dessouder WXDP 120 (120 W/24 V), fer à souder WXP 120 (120 W/24 V), pipette pneumatique WVP, pince de démontage de buses PDN, supports fer WDH 30, WDH 70 et WDH 10

Weller®